

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРАДУСОВ ФАРЕНГЕЙТА В ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ

Эта таблица представляет собой быстрый преобразователь, который поможет вам преобразовать температуру в градусах Фаренгейта в градусы Цельсия (Стоградусная шкала) от -40°F до 437°F с шагом в 9°F .

ФАРЕНГЕЙТ ($^{\circ}\text{F}$)	ЦЕЛЬСИЙ ($^{\circ}\text{C}$)	ФАРЕНГЕЙТ ($^{\circ}\text{F}$)	ЦЕЛЬСИЙ ($^{\circ}\text{C}$)
-40	-40	203	95
-31	-35	212	100
-22	-30	221	105
-13	-25	230	110
-4	-20	239	115
5	-15	248	120
14	-10	257	125
23	-5	266	130
32	0	275	135
41	5	284	140
50	10	293	145
59	15	302	150
68	20	311	155
77	25	320	160
86	30	329	165
95	35	338	170
104	40	347	175
113	45	356	180
122	50	365	185
131	55	374	190
140	60	383	195
149	65	392	200
158	70	401	205
167	75	410	210
176	80	419	215
185	85	428	220
194	90	437	225

